

報道関係各位  
プレスリリース



2022年10月11日  
株式会社ミヤタサイクル

**2017年モデル～2021年モデル一部軽快車モデルの  
ステンレス製リムリコールのご案内**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、株式会社ミヤタサイクル（以下弊社）が2017年モデル～2021年モデルとして製造し、販売した一部の軽快車モデルのステンレス製リム（以下、対象製品）におきまして、リムの破損などが原因でお客様が走行時にバランスを崩すことによる事故が発生する可能性があることを確認いたしました。

2022年8月19日から、対象製品の安全点検（無償修理）を実施してはりましたが、対象製品に「線状のサビ・ヘコミ・ひび割れ」が発生していなくても、将来発生しないと断定できず、お客様の安全のため、これら事象の発生有無に関わらず無償交換を実施致しますことをご案内いたします。

対象製品をご使用いただいている可能性があるお客様は、ミヤタ取扱店もしくは、弊社「ステンレス製リム」コールセンター（TEL:0120-115-257）までお問い合わせください。

その他ご不明点がある場合につきましても弊社コールセンターまでお問い合わせください。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。  
今後とも、さらなる品質の向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしく  
お願い申し上げます。

○対象製品 (①、②どちらかが該当すれば対象製品となります。)

①「2017モデル～2021モデルの一部の車両に採用されたステンレスリム製リム」

ご使用の車両情報下記ご確認の上、[対象車両一覧表](#)にてご確認ください。

※車両情報の確認方法

フレームのシートチューブもしくはダウンチューブにアルファベットと数字を組み合わせた車種略号が記載されておりますので一覧表と照合いただきますようお願い申し上げます。



②2016年12月以降修理などで交換されたステンレスリム

下図刻印があるリムに一部対象製品が含まれております。

※ご不明な場合は、「ステンレス製リム コールセンター」もしくは、ミヤタ取扱店へお問い合わせください。



※リムとは、自転車の車輪を構成する金属の輪のことです。



下記症状が見られる場合には直ちにご使用を中止していただきミヤタ取扱店へご相談ください。

・ 線状のサビ



・ へこみ



・ ひび割れ



MIYATA ステンレス製リム搭載軽快車 リコール対象車両一覧

モデル年度	モデル名	車種記号
2017年	ステンマックス ベルト	DXT75LB7
	ステンマックス 外装	DXT77L7
	アルモード ベルト 5S	DAM66LB7S
		DAM75LB7
	アルモード ベルト 3S	DAM63LB7S
		DAM73LB7
	キャスター ベルト	DCA63LB7S(U)
		DCA73LB7(U)
	キャスター	DCA63L7S
		DCA73L7
	カフェ W ベルト	DCWD63LB7
		DCWD73LB7
	カフェ W	DCWD63L7
		DCWD73L7
シェリー ベルト	DSH73LB7	
エリックス	DEW73LB7K	

モデル年度	モデル名	車種記号
2018年	ステンマックス ベルト	DSX66LB8S
		DSX75LB8
	アルモード ベルト 3S	DAM63LB8S
		DAM73LB8
	スタークラブ ベルト	DSC63LB8S
		DSC73LB8(U)
	キャスター ベルト	DCA63LB8S
		DCA73LB8
	キャスター	DCA63L8S(P)
		DCA73L8(P)
	カフェ W ベルト	DCWD63LB8S
		DCWD73LB8
	カフェ W	DCWD63L8S
		DCWD73L8
シェリー ベルト	DSH73LB8	
—	—	

モデル年度	モデル名	車種記号
2019年	ステンマックス ベルト	DSX66LB9S
		DSX75LB9(1)
	アルモード ベルト 3S	DAL63LB9S
		DAL73LB9
	スタークラブ ベルト	DSC63LB9S
		DSC73LB9(1)
	キャスター ベルト	DCA63LB9S
		DCA73LB9
	キャスター	DCA63L9S
		DCA73L9
	カフェ W ベルト	DCWD63LB9
		DCWD73LB9
	カフェ W	DCWD63L9(1)
		DCWD73L9(1)
アルマックス V ベルト	DXV73LB9	
シェリー ベルト	DSY73LB9(1)	
—	—	

モデル年度	モデル名	車種記号
2020年	アルマックス V ベルト	DXV73LB0
	ステンマックス ベルト	DSX66LB0S
		DSX75LB0
	シェリー ベルト	DSY73LB0
	アルモード ベルト 3S	DAL63LB0S
		DAL73LB0
	スタークラブ ベルト	DSC63LB0S
		DSC73LB0
	キャスター ベルト	DCA63LB0S(P)
		DCA73LB0(P)
	キャスター	DCA63L0S(P)
		DCA73L0(P)
	カフェ W ベルト	DCWD63LB0
		DCWD73LB0
カフェ W	DCWD63L0	
	DCWD73L0	
チェスカ	DWC63LB0AZ	

モデル年度	モデル名	車種記号
2021年	ステンマックス ベルト	DSX66LB1S
		DSX75LB1
	アルモード ベルト 3S	DAL63LB1S
		DAL73LB1
	スタークラブ ベルト	DSC63LB1S
		DSC73LB1
	シェリー ベルト	DSY73LB1
	キャスター ベルト	DCA63LB1S
		DCA73LB1
	キャスター	DCA63L1S
		DCA73L1
	カフェ W ベルト	DCWD63LB1
		DCWD73LB1
	カフェ W	DCWD63L1
DCWD73L1		

○本件に関するお問い合わせ先  
株式会社ミヤタサイクル  
「ステンレス製リム」コールセンター  
[TEL:0120-115-257](tel:0120-115-257)

受付時間 9:30～17:00（土日祝、弊社指定休日は休み）

◎会社概要

商号：株式会社ミヤタサイクル  
代表者：代表取締役会長 高谷 信一郎  
所在地：〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 11-27 メットライフ川崎ビル 6F  
設立：2020年7月（創業1890年）  
事業内容：自転車販売事業  
資本金：30,000千円  
URL：<http://www.miyatabike.com>

◎本プレスリリースに関するお問い合わせ  
メリダジャパン株式会社  
ブランドマネジメント部 担当：吉本

TEL：0558-77-2727 Mail：[yoshimoto-kyouichirou.cy@gear-m.co.jp](mailto:yoshimoto-kyouichirou.cy@gear-m.co.jp)